
## MANUALE PER IL SETTAGGIO DA GUI DEL SENSORE DI MICROVARIAZIONI DELLO STELO:

Dopo aver effettuato l'accesso alla GUI della base station seguendo il manuale: "Settaggio Base station" andare nella sezione SENSORI della base station dal menù laterale. Qui troverete una panoramica completa di tutti i sensori associati alla base station tra i quali i sensori per il diametro dello stelo.



## Sensore di microvariazione dello stelo

Per mostrare il corretto valore del diametro dello stelo con il sensore Stem Micro-Variation è necessario configurarlo e installarlo correttamente. Il processo può essere eseguito nei seguenti passaggi:


1. 1. Inizialmente misuriamo con un righello o un calibro il diametro dello stelo di partenza (nel nostro esempio 8 mm)



2. Montare l'elemento di rilevamento del sensore sullo stelo:



3. La lettura della corrente elettrica del sensore sull'interfaccia utente grafica della stazione base Aranet PRO deve essere controllata e registrata (nel nostro esempio 5,12 mA)



- 4. Successivamente è necessario determinare quanto dell'intervallo di misurazione del sensore (4–20 mA) è già utilizzato dalla misurazione corrente. Qui dal valore di corrente registrato deve essere sottratto il valore di lettura minimo = 4 mA (nel nostro esempio 5,12 mA 4 mA = 1,12 mA)
- 5. Quindi il valore di sottrazione ottenuto al punto precedente dovrebbe essere diviso per 0,01 mA che è il passo di risoluzione delle misurazioni di corrente elettrica (nel nostro esempio 1,12 mA/0,01 mA = 112). Questo è l'intervallo di misurazione in unità di passo già utilizzate dal sensore.
- 6. Il valore dell'unità di misurazione della corrente elettrica utilizzata successivamente deve essere moltiplicato per 0,003125 mm, ovvero il valore di un'unità di misurazione in millimetri (nel nostro esempio 112\*0,003125 mm=0,35 mm). Il valore ottenuto va arrotondato a 2 cifre dopo la virgola, ed è il range di misura utilizzato dal sensore in millimetri (nel nostro esempio 0,35mm);
- 7. Successivamente, l'intervallo di misurazione utilizzato in millimetri deve essere sottratto dal diametro dello stelo misurato al punto 1 (nel nostro esempio 8 mm-0,35 mm = 7,65 mm) e qui otteniamo il valore del diametro dello stelo che corrisponde alla lettura di corrente elettrica di 4 mA del sensore
- 8. Quindi è necessario determinare il valore di misurazione in millimetri che corrisponde al valore di misurazione massimo della corrente elettrica 20 mA. Il campo di misura del sensore in millimetri è 5mm, quindi questo valore va sommato al valore ottenuto al punto 7 per ottenere il valore corrispondente alla lettura di corrente elettrica di 20mA del sensore (nel nostro esempio 7,65mm+5mm=12,65mm)
- 9. Infine, i valori millimetrici precedentemente ottenuti per 4mA e 20mA devono essere inseriti nella configurazione di conversione del sensore di microvariazione dello stelo nella sezione dell'interfaccia utente grafica della stazione base Aranet PRO Sensori --> SENSORI dopo che l'utente sarà in grado di vedere le misurazioni del sensore in mm del diametro dello stelo:

